

Mastic Isolation

Ce mastic a été spécialement conçu pour réaliser l'isolation thermique et phonique de fenêtres, portes, lucarnes, peintes ou non peintes.

MODE D'EMPLOI

Applications

- Pour fenêtres, portes, lucarnes, peintes ou non peintes.
- Convient sur bois, métal, aluminium#
- Pour cuivre, béton, matériaux synthétiques et plastiques, consulter notre SERVICE CONSEIL.


Propriétés

- Etanchéité durable à l'air, à l'eau, au froid, aux bruits et aux poussières.
- Permet de compenser les déformations des menuiseries.
- Reste souple et résistant.

Matériel


cutter et lisseur


super pistolet mastic


bande de démoulage

Conseils Rubson

- Pour obtenir un cordon de mastic parfait, appliquer le mastic en poussant le pistolet vers l'avant le long de l'espace à isoler afin de bien le remplir.
- Après séchage, découper tout excédent de mastic avec un cutter.
- Pour éviter la condensation et conserver un minimum de ventilation, ne pas calfeutrer toute la traverse haute.
- Effectuer les réfections de peinture préalablement à l'isolation.

Mise en OEUVRE

1. Préparation du support

- Le support doit être propre, sec et dégraissé, si nécessaire avec un solvant léger (alcool).

2. Application

- Ouvrir l'extrémité de la cartouche avec le **Cutter et Lisseur RUBSON**. Visser dessus la canule et couper le bout en biseau à la largeur du joint souhaité.
- Placer la cartouche dans le **Super Pistolet Mastic RUBSON**.
- Appliquer un cordon régulier de mastic à l'endroit où il sera comprimé lors de la fermeture. Vous avez 5 minutes pour recouvrir entièrement le cordon avec la **Bande de Démoulage RUBSON** afin d'éviter tout collage entre ouvrants et dormants.
- Revisser le bouchon sur la canule pour prolonger la conservation du mastic.

3. Finition

- Nettoyer les bavures avec un chiffon sec. Refermer avec précaution portes et fenêtres pour mouler le joint. Attendre 24 heures minimum pour ôter les bandes qui doivent se détacher facilement du mastic. Revisser le capuchon sur la cartouche afin de prolonger la conservation du mastic.

• Il est possible de maintenir la bande de démoulage en place avec plusieurs morceaux de bande adhésive.

Informations Complémentaires

Formule



100% silicone. Coloris : translucide.

Temps de séchage



En surface : 10 minutes.
Recouvrement avec la bande de démoulage RUBSON dans les 5 minutes après application. Laisser la bande de démoulage en place 24 heures minimum.
Ne pas ouvrir la fenêtre avant 24 à 48 heures afin de garantir un meilleur moulage du joint.

Conditionnement et consommation



CONDITIONNEMENT	CONSOMMATION
Tube 150 ml	7 m de joint de 5 mm de diamètre.
Cartouche 310 ml	15 m de joint de 5 mm de diamètre.
Isole facile 200 ml	10 m de joint de 5 mm de diamètre.

Conservation



Température maximale de stockage : 40°C.
1 an dans son emballage d'origine fermé.
Après première utilisation, bien revisser le bouchon sur la canule pour prolonger la conservation du mastic.